

Visita Técnica

## **PARTICIPANTES DE DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN VISITARON OBRA**

En esta ocasión, la obra visitada fue la ampliación de edificio de estacionamientos del Banco de Crédito del Perú en el distrito de La Molina que ejecuta la empresa J.J.C. Contratistas Generales S.A.

El mencionado proyecto comprende la construcción del 2do al 5to nivel del edificio de estacionamientos con 14 200 m<sup>2</sup> de área construida. El edificio es aporticado de concreto armado en su totalidad y el plazo de ejecución es de 195 días calendarios (entre la 1ra y 2da etapa)

Los participantes del Diplomado fueron recibidos por el Ing. Pier Coloma, Jefe de Seguridad de la Obra y el Ing. Rommel Vásquez, Ingeniero Residente, quienes ofrecieron a los visitantes una charla detallada sobre los aspectos concernientes al análisis de riesgos que practica la empresa para con sus trabajadores.

Posteriormente realizaron una visita a las áreas se vienen ejecutando los trabajos de ampliación explicando todos los pormenores de cuidado que tiene la empresa en las diferentes actividades de construcción. Todos los participantes se llevaron una impresión positiva del orden, limpieza y política de prevención riesgos con que realiza esta obra. Todas la consultas fueron atendidas a satisfacción de los visitantes.

Para la visita correspondiente, los participantes contaron con cascos, botas y lentes de seguridad. Todos fueron registrados en la caseta de ingreso de la obra.

Por parte de la URP acompañó al grupo la Prof. María Chiok, Directora del CITDEL y por parte de CAPECO el Ing. José Luis Ayllón Carreño, Director Técnico del ICD/CAPECO y Coordinador del Diplomado.

### **Otras características:**

<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Metrado</b>
Concreto f'c=245 kg/cm <sup>2</sup>	M3	6 500
Encofrado	M2	34 300
Acero	Kg	560 000